


Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
 Hexagon head screws



d	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
$s_{DIN/ISO}$	4	5,5	7	8	10	11	13	17/16	19/18	22/21	24	27	30
P	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
a_{MIN}	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5

d	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M64
$s_{DIN/ISO}$	32/34	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95
P	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	6
a_{MIN}	7,5	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18
k	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40

P - skok gwintu